

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目
编号: CZZH-10

施工单位	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.08.17	检查地点	站区围墙
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	站区内待整改问题		
存在问题	1、站区围墙及围墙基础出现多处裂纹、伸缩缝开裂、围墙墙体不平整, 有色差。 2、综合楼地板有空鼓现象, 继电保护室静电地板整体下沉。 3、围墙挂瓦不在一条直线上。		
整改要求	要求在本周内全部整改完成		
检查人	JL	施工项目部 签收人/日期	黄斌 2017.08.17
整改情况	已整改。 整改负责人: 黄斌 2017.08.22		
复查意见	1、2项整改完成一半, 要求继续整改。 3项未整改。 复查人: JL 2017.8.31		