

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目
编号: CZZ11-12

施工单位	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.14	检查地点	厂区问题
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	站区内待整改问题		
存在问题	1、现场部分汇流箱接地线未接。 2、4 平方线走线固定不牢靠。 3、汇流箱进线管倾斜。 4、个别光伏线（4 平方线）断裂。 5、部分进线管未刷防腐。 6、汇流箱檩条未装弹簧垫。 7、汇流箱进线两端无标识牌。 8、中、边压块紧固不到位，间隙过大。 9、部分檩条未上螺丝（偏差过大）。 10、断路皿铜鼻子未紧固。 业主单位要求次问题必须在月底前全部整改完成。		
整改要求	应业主要求在本月底全部整改完成		
检查人	周山、钱兴、赵毅、黄斌	施工项目部 签收人/日期	黄斌 2017.09.14
整改情况	按要求我方配合整改完成 整改负责人: 黄斌 2017.09.14		
复查意见	截止目前未整改完成 复查人: 赵毅 2017.09.24		