

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号：006

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 4. 29		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	临时用电布置合理, 设备机械运转正常, 施工单位安排专职人员进行现场检查.			
存在问题	1. 个别塔存在檩条螺栓及支撑螺栓未拧紧现象. 2. 2#, 13#, 14# 方阵存在支架立柱主钢筋绑扎不符规范要求现象. 3. 升压站综合楼安全防护措施不到位. 4. 升压站室外 SVG 基础拆模后出现蜂窝麻面.			
整改要求	1. 檩条螺栓及支撑螺栓必须拧紧到位. 2. 支架立柱主钢筋绑扎必须符合图纸及规范要求. 3. 综合楼安全防护必须尽快落实到位. 4. SVG 基础蜂窝麻面现象必须立即修复同时加强技术交底.			
检查人	李金果 周延高	施工项目部 签收人/日期	谢从华 2017.4.29	
整改情况	①, ②, ④ 已整改完毕 ③ 目前整改中 整改负责人: 谢从华 日期: 2017.4.30			
复查意见	③ 继续整改, 其他整改完毕 复查人: 李金果 日期: 2017.4.30			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

