

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦)农光互补光伏发电项目

编号：008

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.11	检查地点	生活区施工区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	临时用电布置合理,设备机械运转正常,施工单位安排专职人员进行现场检查,安全标语标牌及机械情况正常.		
存在问题	1. 16#阵区部分基坑内积水较多 2. 现场部分施工人员未戴安全帽 3. 生活区环境较差,材料堆放不整齐未设标识牌 4. 现场安全警示及必要的路宣传缺失.		
整改要求	1. 基坑内积水应第一时间及时排出,方便浇筑 3. 施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽 4. 生活区应安排人员定期打扫,保持环境卫生. 5. 现场应在醒目位置设置路标语及警示标志.		
检查人	李金梁 隋迎高 魏凯春 吴梓宽	施工项目部 签收人/日期	夏宝宝 2017.5.11
整改情况	整改完毕 整改负责人:夏宝宝 日期 2017.5.12		
复查意见	整改完毕 复查人:李金梁 日期 2017.5.11		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

