

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 011

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.1	检查地点	施工区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理, 施工项目部电排专取人员定期检查施工现场。		
存在问题	1. 施工光伏区生产垃圾较多未能及时清理 2. 接地扁钢焊接部分焊接点处理不到位 3. 汇流箱支架焊接存在虚焊且防腐处理不到位 4. 个别施工人员未戴安全帽		
整改要求	1. 生产垃圾应及时清理集中堆放。 2. 接地扁钢焊接, 搭接面积及防腐应符合相关规定 3. 汇流箱支架焊接应满焊且得有虚焊, 防腐应涂刷充分 4. 施工人员进入现场必须戴安全帽。		
检查人	李金梁, 陶正高	施工项目部 签收人/日期	夏宝宝 2017.6.1
整改情况	整改完毕 整改负责人: 夏宝宝 日期 2017.6.1		
复查意见	整改完毕 复查人: 陶正高 日期 2017.6.2		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

