

GFZJBM14：监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称：青鸟裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号：

| | | | |
|-----------|--|-----------------|----------------|
| 施工单位 | 临沂绿源建设工程有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2017年5月16日 上午8时 | 检查地点 | 裕龙和中韩厂区各屋面 |
| 检查类型 | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 | | |
| 施工及检查情况简述 | 验收裕龙1至4#箱逆变设备基础底板钢筋模板安装 | | |
| 存在问题 | 1. 各个设备基础柱筋未规定； 2. 底板模板加固不到位，个别边模仅加固两边，中间未加固； 3. 双层双向钢筋上表面钢筋马凳放置数量少，且个别采用烧结砖垫置 | | |
| 整改要求 | 1. 浇筑前固定好柱筋位置； 2. 底板边模加固完善后再浇筑施工； 3. 浇筑前增加马凳数量。 | | |
| 检查人 | 史朝 | 施工项目部 签收人/日期 | 方勇 5.17 |
| 整改情况 | 已按照要求进行整改。 | | |
| | 整改负责人：方勇 日期 5.20 | | |
| 复查意见 | 同意进行下道工序施工。 | | |
| | 复查人：史朝 日期 5.22 | | |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。