

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	临沂绿源建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 19 日 下午 6 时		检查地点	裕龙和中韩厂区各屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视发现问题			
存在问题	1、接地环网与接地极、接地引下线处搭接面积不够; 2、接地环网焊接部位未刷防腐涂料就进行回填作业; 3、部分过路接地埋设深度不足 50cm; 4、电缆直埋深度不足, 局部仅有 40cm; 5、过路之后的通讯电缆与交流电缆间距过小;			
整改要求	详见监理工程师通知单, 编号为 ZHJL-20170619-006。			
检查人	史有月	施工项目部 签收人/日期	福 6.19	
整改情况	后期回填未中完善。 整改负责人: 福 日期 6.20			
复查意见	尽快按照规范进行整改。 复查人: 史有月 日期 6.23			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。