

监理检查记录表

工程名称: 广州九顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号: GZWS-ZHJL-JLJC-04

施工单位	中设无锡机械设备 工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2017.11.1	检查地点	1.2.3.4井屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	本次检查为复2后第1次安全检查,为即将施 工提供安全保障.		
存在问题	2井、3井屋顶临边防护网出现大面积破损 施工现场缺少安全警示标志		
整改要求	对所有屋顶的安全防护网重新进行安装牢固. 施工现场设置安全警示标志.		
检查人	张德志	施工项目部 签收人/日期	张德志 2017.11.1
整改情况	1. 屋顶所有的安全防护网已全部安装牢固可靠. 2. 施工现场已设置安全警示标志 整改负责人: 张德志 日期: 2017.11.2.		
复查意见	合格,已整改完成,符合要求 复查人: 张德志 日期: 2017.11.3.		