

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号： 014

施工单位	中国核工业二三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.4	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	49 区焊接立柱，对焊接立柱焊缝饱满度、立柱间距偏差、防腐处理等进行检查。		
存在问题	发现少数立柱间距偏差较大，防腐未及时处理。		
整改要求	需要按设计规范要求整改。		
检查人	孙富斌 2017.12.04	施工项目部 签收人/日期	邵俊 2017.12.04
整改情况	已及时整改到位。 整改负责人：邵俊 日期 2017.12.04		
复查意见	经复查已整改到位 复查人：孙富斌 日期 2017.12.04		