

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50mwp 农业光伏电站项目

编号： 009

施工单位	中国核工业二三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.15	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 43、46 区预制桩焊接立柱、支架安装及现场安全进行巡视检查。		
存在问题	1、焊接处焊缝不饱满有焊渣未处理。 2、支架连接处螺母未拧紧。 3、施工现场临时用电电线乱拉、乱放。		
整改要求	要求：1、焊接处、焊缝饱满、焊渣清理干净。 2、支架连接处螺母拧紧到位。3、施工现场临时用电按规范要求布置。		
检查人	孙富斌、2017.10.15.	施工项目部 签收人/日期	刘清 2017.10.15
整改情况	已按要求进行整改到位。 整改负责人： 郭阳 日期 2017.10.16		
复查意见	经复查，均已整改到位。 复查人： 孙富斌 日期 2017.10.16.		

