

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：嘉善聚晖新能源有限公司 1599.54Kwp 分布式光伏发电, 浙江宏嘉实业有限

编号：003

施工单位	浙江京禾电力工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 23 日	检查地点	宏嘉实业有限公司 屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	检查屋面施工情况.		
存在问题	1. 有施工工人未佩戴安全帽. 2. 屋面东墙防护未做.		
整改要求	要求施工方对转施工. 安全员加强管理.		
检查人	殷光林. 女. 打叉.	施工项目部 签收人/日期	何新海. 2017.8.23.
整改情况	安全帽已现场要求佩戴. 防护材料已到. 整改负责人: 何新海. 日期 2017.8.23.		
复查意见	整改中. 复查人: 何新海. 日期 2017.8.23.		

注：1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。