

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL - 001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.14	检查地点	同岗村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工现场支架安装横平竖直，基础浇筑完毕。 安排专职人员定期检查施工现场。			
存在问题	1. 个别部位混凝土外观有麻面。 2. 施工现场安全防护措施不到位。			
整改要求	1. 对麻面部位用清水混凝土修补。 2. 对屋面女儿墙太低，应有相应安全防护措施。			
检查人	高博文		施工项目部 签收人/日期	朱鑫泽
整改情况	已整改 整改负责人：朱鑫泽 日期：2017.10.14			
复查意见	整改完毕 复查人：高博文 日期：2017.10.19 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目 监理项目部			