

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL -

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.11.1	检查地点	旋龙村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查。			
存在问题	1. 个别施工人员未戴安全帽。 2. 切割作业时施工人员未做防护措施。 3. 屋顶打孔位置未做防水处理。			
整改要求	1. 施工人员进入现场必须戴安全帽。 2. 切割作业时必须做好防护措施。 3. 屋面打孔位置必须做好防水处理。			
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	朱石生 2017.11.1
整改情况	已整改		 整改负责人：朱石生 日期：2017.11.2	
复查意见	整改完毕		 复查人：李云 日期：2017.11.3	