

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL - 001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2017.10.1	检查地点	永塘村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常.临时用电合理.施工项目部安排专职人员定期检查现场.				
存在问题	1. 光伏支架横梁整体水平度不够. 不符合规范要求 2. 砂浆面有麻面. 3. 施工现场未有安全标识				
整改要求	1. 光伏支架整体水平要达到规范要求. 2. 砂浆浇筑麻面必须做相应处理. 3. 施工现场必须有安全标识				
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	张明 2017.10.1	
整改情况	已整改		整改负责人/日期	张明 2017.10.2	
复查意见	整改完毕		复查人/日期	李云 2017.10.4	

