

监理检查记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14# 工地 35KV 线路送出工程
编号：013

施工单位	河南省易通电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018 年 03 月 03 日	检查地点	14#线路工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	经业主和我监理人员专项检查过程中发现以下问题		
存在问题	工程复工后，巡视发现未浇筑基础的钢筋笼和地脚螺栓有不同程度的生锈现象：存在质量安全隐患，		
整改要求	要求你单位在基础浇筑前要对钢筋笼和地脚螺栓进行除锈处理。		
检查人	李小忘 孔德国	施工项目部 签收人/日期	2018.3.3
整改情况	已整改 整改负责人：2018.3.3		
复查意见	以上问题已整改。 复查人：2018.03.05		



注 1. 本表由监理单位填写留存。



由 扫描全能王 扫描创建

监理检查记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程
编号：014

施工单位	河南省易通电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018 年 03 月 13 日	检查地点	14#线路工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员专项检查过程中发现以下问题		
存在问题	发现 13#、14#、15#基础现场浇筑使用的自拌混凝土水泥与报检的材料不符；		
整改要求	望你方高度重视，尽快进行报检。否则业主方和监理方对你方使用没有报检材料的基础质量不予认可。		
检查人	李小忘 孔德国	施工项目部 签收人/日期	 3.13
整改情况	报检中 整改负责人：  日期： 2018.3.3		
复查意见	复查人： 日期：		

注 1. 本表由监理单位填写留存。



由 扫描全能王 扫描创建