






监理检查记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14# 工地 35KV 线路送出工程
 编号：016

施工单位	河南省易通电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018 年 03 月 25 日	检查地点	14#线路工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员专项检查过程中发现以下问题		
存在问题	16#基础拆模后发现以下问题： 1、基础拆模后水泥柱有麻面未处理。 2、接地极焊接后，焊接点未进行防锈处理		
整改要求	要求施工单位按设计要求尽快处理。		
检查人	李小忘 孔德国	施工项目部 签收人/日期	 3.25
整改情况	 整改负责人：  日期：3.26		
复查意见	 复查人：  日期：3.26		

注 1. 本表由监理单位填写留存。



由 扫描全能王 扫描创建