

监 理 检 查 记 录 表

工程名称:江西新余木林森一期 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

编号: 010

施工单位	宁波建工建乐工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.18	检查地点	一期厂区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对于组件吊装、搬运、安装过程中存在的安全隐患进行检查,对于存在的问题及对于施工人员的安全教育情况进行落实。		
存在问题	安全技术交底落实不到位,现场组织混乱,有出现部分工人不佩戴安全帽,施工现场缺少警戒标识,出现高空坠物的现象。		
整改要求	落实安全技术交底,加强对于工人的安全教育;加强对施工现场的组织,确保人员安全。		
检查人	王小勇	施工项目部 签收人/日期	周健 1.18
整改情况	按要求整改。 整改负责人: 周健 日期 1.18		
复查意见	部份隐患仍然存在,继续按要求整改。 复查人: 王小勇 日期 1.19		