





监 督 检 查 记 录 表

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 编号：13

施工单位	信邦施工单位、陕西顺协盈施工单位			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查时间	2018.7.19			检查地点	施工现场		
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项						
施工及检查情况简述	<p>检查记录：</p> <p>1、生产车钢楼施工场地安全检查。</p> <p>2、焊接车钢楼梯施工场地安全检查。</p> <p>3、总装车钢楼梯施工场地安全检查。</p> <p>4、生产车间屋面施工场地安全检查。</p> <p>5、生产准备车间屋面施工场地安全检查。</p> <p>6、总装车间屋面施工场地进行安全检查</p> <p>7、对施工人员生活区防火与生活用电检查。</p>						
	存在问题	<p>总装车间屋面施工时，发现一处检修修人行道板材堆放过多，担心超过屋面承载力。</p> <p>生产准备车钢楼梯施工场地，有一名施工人员未带安全帽</p>					
	整改要求	<p style="text-align: center;">现场整改，警告处理</p>					
		检查人  2018.7.26		施工项目部 签收人/日期  2018.7.26			
	整改情况	<p>1. 总装车间屋面一处检修修人行道板材已拆除并分散。 2. 生产准备车钢楼梯施工场地未带安全帽整改负责人： 日期 2018.7.26</p>					
	复查意见	<p>经复查，已按口头要求整改到位，符合要求。</p>					
<p>复查人： 日期 2018.7.26</p>							

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号；“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。