

安全检查记录表

编号: 001

项目名称	浙江金刚汽车路桥V项目基地12Mw分布式光伏发电项目	检查时间	2017.12.29
检查单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查记录: 1. 发现施工现场有作业人员未戴安全帽。 2. 主要作业区无安全警示牌。 3. 场地材料、器材设备堆放杂乱, 施工场地混乱, 道路不平整。 4. 施工用电存在乱接乱拉现象, 未采取安全措施, 部分电缆老化, 有破皮现象, 场地用电明显警示标志未完善, 现场配电箱未上锁, 可以随意打开。			
检查结论及要求: 针对以上检查出的安全问题, 要求施工单位加强安全教育, 完善安全制度, 落实好安全责任制, 并要求施工单位在三日内整改完善 检查项目负责人: 梅波			
复查结果: 以上问题已整改			
参加检查人员: 梅波 戚平 贺梦凡 郭志强 尹玉智			

填表人: 梅波