

## 安全检查记录表

编号-002

项目名称	浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目	检查时间	2018.1.20
检查单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
<p>检查记录:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、脚手架部分发生腐蚀, 轻微弯曲变形, 连接处晃动。</li> <li>2、部分临边围栏因施工破坏, 未及时修复。</li> <li>3、临时用电不规范, 电线随便乱接乱拉, 现场配电箱防水效果未做到位。</li> <li>4、部分工人施工作业时不佩戴安全帽, 容易产生安全隐患。</li> <li>5、部分屋顶人行道路踏板因多次运输组件导致破碎, 容易滑到。</li> </ol>			
<p>检查结论及要求:</p> <p style="text-align: center;">施工方安全施工未做到位, 存在部分安全隐患, 要求施工方负责人立刻整改, 否则发生安全事故责任由施工方承担。</p> <p style="text-align: right;">检查项目负责人: 郭光德</p>			
<p>复查结果:</p> <p style="text-align: center;">以上问题已整改到位</p>			
<p>参加检查人员:</p> <p style="text-align: center;">郭光德 贺梦凡 严玉智</p>			

填表人: 贺梦凡