



监理检查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 026

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年05月10日	检查地点	9#光伏区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对9区支架、组件安装进行巡视检查		
存在问题	1、支架安装角度设计要求为 32° 允许偏差 $\pm 1^\circ$ ，经检查实际安装为 36° 、 37° 、 36.7° ，已严重超出设计要求。 2、组串不平整度严重超差，原因在于支架安装本身就不平整。 3、组件安装不规范，在组件上面走动紧固螺栓，严重踩踏组件，容易造成电池片隐裂，影响发电量。		
整改要求	立即整改，认真做好技术交底工作，并将技术交底记录及整改结果报监理项目部复查。对此问题已下发通知单 012		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2018.5.10
整改情况	我方以进行整改，整改之后报监理部复查，详情情况通知吴总。 整改负责人:  日期: 2018.5.10		
复查意见	整改中，整改合格后再通知。 复查人:  日期: 2018.5.10		