

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 滕州市优上新能源有限公司 5.62MW 分布式光伏电站项目

编号: 003

施工单位	四川信美电力工程有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2017.11.29		检查地点	二号厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场施工检查: 二号厂房屋面加固工程焊接工艺整改。			
存在问题	1、下料切割后的毛刺没打磨处理干净; 2、焊道焊渣没清理干净;			
整改要求	1、下料切割后的毛刺要打磨处理干净; 2、焊道焊渣清理干净;			
检查人	常庆洲	施工项目部 签收人/日期	李坤坤	
整改情况	已整改完成 整改负责人: 李坤坤 日期: 2017.11.29			
复查意见	属实 复查人: 常庆洲 日期: 2017.11.30			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。