

安全检查记录表

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：01

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.03.28	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场安全专项大检查		
存在问题	1、逆变器与基础预埋件没有焊接，属于施工严重疏漏，造成了极大安全问题。 2、现场施工后造成的垃圾清理不及时。 3、个别施工人员在施工过程中未佩戴安全帽。 4、逆变器室内需配置消防器材、安全用具。 5、施工现场没有专职安全员。 6、桩基础已出现外露情况，正逢雨季，此处被雨水长期冲刷，造成支架倾斜倒塌。		
整改要求	1、要求你方立即采取措施，在7日内整改完毕，整改后报我方复查！ 2、施工现场垃圾限期1日内清理完成报监理检查。 3、对于未佩戴安全帽人员警告，若下次再出现类似情况，将进行经济考核。 4、逆变器室内消防器材、安全用具需尽快落实。 5、要求配备安全员，岗前对施工人员进行安全培训。 6、现要求你方针对此情况采取整改措施，举一反三，对各村此类情况采取排查，保证电站安全运行。		
检查人	时金宝	施工项目部 签收入/日期	
整改情况	已整改完成 整改负责人：侯北强 日期 2019.3.29		



复查意见	基本符合设计规范要求 监理单位: 时金宝 日期 2019.3.30
------	---

