

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)

编号：FGFP-JCJL-002

施工单位	河南康泰建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 15 日	检查地点	董园大王庄村
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对大王庄施工现场，砼桩基础进行质量专项检查		
存在问题	1、桩浇筑后，没有及时收面，桩顶表面出现裂纹。 2、预埋螺栓偏移较大，螺栓锚入混凝土部分，达不到设计要求。		
整改要求	要求按施工要求及规范整改完成，整改验收合格后在进行下道工序施工。		
检查人	宋波	施工项目部 签收人/日期	姜艳飞 2017.11.15
整改情况	已按规范要求整改完成，请复查。 整改负责人：姜艳飞 日期：2017.11.16		
复查意见	经复查，已按规范要求整改完成，可进行下道工序施工。 复查人：宋波 日期：2017.11.16		