

监理安全检查记录表

工程名称	合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目
检查单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查内容或项目	现场安全文明施工
参加检查人员	张海龙、王博、王勇强、杨璐、刘兵、王啸
检查记录： 1、现场基槽未进行警示带隔离，未设置安全警示牌、警示语； 2、混凝土基础完成浇筑后未对地表做任何措施； 3、现场部分作业人员未佩戴安全帽； 4、临时用电存在私拉乱扯现象，架空固定部位未做任何绝缘处理； 5、现场施工材料未及时清理到指定区域集中摆放；	
检查结论及要求： 检查以上问题存在安全隐患，要求： 1、施工现场要求加强安全防护措施，杜绝安全隐患发生； 2、要求基槽四周做好警示带隔离以及相关警示标牌； 3、要求进入施工现场必须佩戴相关防护用品； 4、要求临时用电必须有专业电工操作，禁止无证及违规操作； 5、要求现场材料及时清理到指定区域，规格统一材料集中、整齐摆放； 以上存在的安全隐患要求项目部专职安全员检查督促整改到位。  检查负责人：张海龙 日期：2018.1.11	

