

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 山东潍柴 2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHL-WC-JCH-004

施工单位	镇江新华电有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年12月30日	检查地点	施工现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	现场项目部进行节前安全施工专项检查 按照全覆盖、零容忍态度,对施工现场展开排除隐患安全大检查		
存在问题	1、彩钢瓦屋面临边防护安全围网不到位。 2、钢爬梯上部位间隔过大。 3、现场材料放置处未设立警示标志。 4、临时用电无安全警示牌。 后附照片:		
整改要求	严格按照安全文明施工标准化管理办法实施,对现场存在的安全问题及时整改,限施工单位2天内整改完毕,上报监理项目部复查。		
检查人	刘瑞杰	施工项目部 签收人/日期	何建华
整改情况	1、已将屋面临边防护安全网放置到位。 2、已将钢爬梯间隔过大处加钢管搭接。 3、现场材料放置处已设立警示标志。 4、临时用电已设置警示标志。 整改负责人: <i>何建华</i> 日期 2017.12.31		
复查意见	已全部整改合格  复查人: <i>刘瑞杰</i> 日期 2017.12.31		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

存在问题：

1、屋面安全围网不到位。



2、钢爬梯间隙过大



3、现场材料设备未设警示标示牌



整改结果：

1、已将屋面临边防护安全网放置到位。



2、施工现场放置安全灭火器。



3、已将刚爬梯间隔过大处加钢管搭接。



4、现场材料放置处未设立警示标志。

