

沿海高速公路互通区施工现场施工安全、施工质量检查情况

报告

监理单位
监理项目部

根据国家建设工程管理有关规定和建设方对施工现场加强管理的通知要求，于2017年12月27日，组织了由建设方、监理方、总包方、及施工单位参加的检查小组，对兴桥、南沈灶施工现场进行了施工安全、施工质量的抽查，现将抽查情况做如下报告。

一：安全生产方面。

- 1:施工现场临时用电未按<TN-S>系统设置，临时线路未按规范架空或地埋。
- 2:兴桥施工现场缺配戴标志的专兼职安全员。
- 3:检查现场未见安全管理资料及台帐。

二：工程实体质量方面。

- 1:桩基工程：有少数单体桩垂直度偏差太大。
- 2:钢筋工程：①箱逆变器、SVG基础钢筋绑扎、封闭、锚固、搭接、弯钩未按规范执行。
②钢筋安装未挂小平线，未控制垂直度，外观质量不能达到横平竖直间距均匀一致。
- 3:砼工程：兴桥箱逆变器、SVG基础砼浇筑，混凝土未能及时搅拌，有些混凝土显著下沉出浆，强度离散大。

三：根据施工现场的实际情况，建设单位和监理单位在后续施工中，对总包单位、施工单位提出以下要求：

- 1:加强施工现场的安全管控，做好冬季施工<六防>工作。
- 2:提高所有参建人员的安全意识，及时对新进场人员进行安全教育。
- 3:及时做好施工现场各项专项施工方案和安全应急预案，并随时严格执行。
- 4:提高并加强施工质量意识，严格按设计及规范进行施工，保证施工质量合格。

沿海高速公路互通区施工现场施工安全、施工质量检查情况 报告

5:必须做好现场施工材料、施工人员、施工机械设备的动态管理工作,确保不因此影响施工进度。

6:必须在保证施工质量的前提下,很抓施工进度管理,保证施工进度与计划平行到位。

以上要求请个施工单位严格执行,确保按时并网。建设单位、监理单位对总包单位、施工单位前期的努力表示感谢。



正衡电力工程监理有限公司云杉项目监理部。

云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目部

2017年12月27日