





GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州超威电力有限 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17304-852-0202-008

施工单位	电建集团贵州工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 4 月 16 日	检查地点	厂区 2# 屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	我监理部对现场电缆铺设进行检查		
存在问题	1. 各电缆转弯处未使用套管及胶垫, 易造成电缆皮划伤 2. 电缆桥架内电缆混杂, 未进行理顺绑扎好    		
整改要求	1. 对各电缆桥架内电缆转弯处进行铺设套管或橡胶垫 2. 各电缆转弯半径需满足规范要求 3. 电缆桥架内直流电缆与高压电缆进行区分, 并理顺绑扎好		
检查人	王通春 		
整改情况	已按排候整改 		
复查意见	经查, 桥架内电缆已绑扎理顺, 近存在未套 复查人: 王通春 日期: 2018.4.18 