

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号: 03

施工单位	湖南力峰建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 03 月 20 日	检查地点	马脑寨光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场钢筋笼制作进行抽样检查		
存在问题	1、个别钢筋箍筋不满足设计要求（间距超出误差范围）。 2、部分钢筋与钢管焊接后，焊渣未清理、防腐未做。 3、部分钢筋绑扎加密区缺少箍筋。		
整改要求	1、现场要求重新调整箍筋间距。 2、对于焊渣未清理、未防腐钢筋笼，要求现场处理。 3、对于加密区缺少箍筋的，要求及时添加。		
检查人	严卫忠、王洪伟、郭伟、王健	施工项目部 签收人/日期	侯军 3.20
整改情况	对上述问题已逐一整改 整改负责人: 侯军 日期 3.22		
复查意见	对于上述问题, 已整改到位, 符合要求 复查人: 王洪伟 日期 2018.03.22		