

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：13

|           |                                                                                                |                 |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 施工单位      | 湖南力峰建设有限公司                                                                                     | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司  |
| 检查时间      | 2018 年 07 月 23 日                                                                               | 检查地点            | 衡东县大浦镇拐子亭       |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                 |
| 施工及检查情况简述 | 对衡东县大浦镇拐子亭 区域二接地沟开挖进行抽检。                                                                       |                 |                 |
| 存在问题      | 一区域二接地沟深度部分达不到设计要求                                                                             |                 |                 |
| 整改要求      | 深度要符合设计要求，土层厚的区域需尽量往深挖；有岩石的区域一定要挖到岩石层为止。                                                       |                 |                 |
| 检查人       | 王洪伟                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 程军<br>2018.7.24 |
| 整改情况      | 已逐一整改。<br><br>整改负责人：程军 日期 2018.7.24                                                            |                 |                 |
| 复查意见      | 已整改<br><br>复查人：王洪伟 日期 2018.7.25                                                                |                 |                 |