


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：14

施工单位	湖南力峰建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 08 月 16 日	检查地点	衡东县大浦镇拐子亭
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对接地扁铁焊接、除锈防腐进行抽样检查		
存在问题	1、个别接地扁铁焊接完成后焊渣未及时清理。 2、个别接地扁铁焊接未做搭建。 3、个别接地扁铁焊接未用三面焊接。 4、部分接地扁铁焊接完成后只做正面防腐，不做反面。		
整改要求	1、接地扁铁焊接后要及时清理焊渣。 2、接地扁铁要搭建焊接。 3、接地扁铁焊接用三面焊接。 4、接地扁铁防腐除锈，必须正反两面同时进行。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	侯军 2018.8.20
整改情况	以上问题已逐一整改 整改负责人：侯军 日期 2018.8.20		
复查意见	已整改 复查人：王智伟 日期 2018.8.22		