

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：15

施工单位	湖南力峰建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 07 月 28 日	检查地点	衡东县大浦镇拐子亭
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场组件安装进行抽样检查		
存在问题	1、部分组件压块间的缝隙过大。 2、部分组件平整度超出规范要求。 3、部分组件倾斜角超出误差范围。 4、个别组件之上有泥土。 5、个别施工人员手按在组件上进行安装作业。		
整改要求	1、现场要求重新对缝隙过大的组件压块进行调整。 2、对水平度已超出设计范围的部分组件进行调整。（不得超出±1°） 3、对方位角已超出设计的部分组件进行调整。（设计要求为 20°） 4、对有泥土的组件进行清洁。 5、对施工人员手按在组件上进行安装作业的现象进行现场警告，严禁再次出现此类现象。		
检查人	王洪伟	施工项目部 签收人/日期	凌军 2018.7.29
整改情况	以上问题已逐一整改 整改负责人：凌军 日期 2018.7.29		
复查意见	复查人：王洪伟 日期 2018.8.07.11		