

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCJL-66-001

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.4.22	检查地点	水南村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常,临时用电合理,施工项目部安排专职人员定期检查现场.				
存在问题	1. 电缆套管未用防火泥封堵. 2. 支架檩条切口处未做防腐处理. 3. 支架螺栓未拧紧.				
整改要求	1. 电缆套管必须用防火泥封堵. 2. 支架檩条切口处必须做防腐处理. 3. 支架螺栓须紧固到位,符合规范要求.				
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	港琼 2018.4.22	
整改情况	已整改				
复查意见	整改完毕 整改负责人: 港琼 日期 2018.4.23  复查人: 李云 日期 2018.4.23 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站 监理项目部				