



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号：FXNGHB-ZHJL-007

施工单位	中石化工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.3.29	检查地点	一二区光伏扶贫站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工区域材料堆放正常，临时用电布置合理，施工人员安全防护到位，现场人员正在进行现场巡视。		
存在问题	1. 个别支架镀锌层有腐蚀现象。 2. 个别支架安装不规范，螺栓紧固不牢固。		
整改要求	对以上问题通知施工单位进行整改。		
检查人	王健东	施工项目部 签收人/日期	王健东 2018.3.29
整改情况	整改完成 整改负责人：王健东 日期 2018.3.30		
复查意见	整改完毕，符合要求 复查人：王健东 日期 2018.3.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号；“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

