

# 监理检查记录表

工程名称：步凤镇26MW农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-BFZGFDZ 015

|           |                                                                                     |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 常州天合光伏发电系统有限公司                                                                      | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      |                                                                                     | 检查地点            | 1#地块逆变器基础钢筋绑扎  |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 对1#地块光伏区逆变器基础钢筋绑扎进行检查。                                                              |                 |                |
| 存在问题      | 1、逆变器基础钢筋绑扎有部分漏绑。                                                                   |                 |                |
| 整改要求      | 对逆变器基础钢筋绑扎漏绑部位进行绑扎。                                                                 |                 |                |
| 检查人       |                                                                                     | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张明 5.9         |
| 整改情况      | 张明 清子亮<br>整改负责人：张明 日期：5.9                                                           |                 |                |
| 复查意见      | 已整改<br>复查人：张明 日期：2018.5.10                                                          |                 |                |