

： 监理检查记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.7.24.	检查地点	1号地.2号地.3号地补空部分
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1号地.2号地现有材料.设备已安装完成.3号地补空部分完成.监理项目部和施工项目部已进行现场施工质量检查.		
存在问题	1.部分阵列组件下沿距地面不符合要求. 2.部分接地扁钢焊接搭接面不符合要求. 3.部分接地标识黄绿漆涂刷不达标. 4.阵列间接地线固定螺栓未安装垫片. 5.个别线缆管口封堵防水泥脱落. 6.个别组件边压块未固定牢靠. 7.个别光伏阵列倾角偏差大. 8.逆变器组串编号标识不符合要求. 9.箱变接地数量不符合要求. 基础内有积水. 检修孔均未封闭.		
整改要求	已发工程质量检查整改通知书.要求整改.		
检查人	葛文琦.曾清义.罗海军	施工项目部签收人/日期	林陈险.
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

