

监理检查记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHL-ZJTS-

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.8.29.	检查地点	1号地施工现场.
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	巡视检查1号地施工质量.		
存在问题	1. 个别光伏阵列倾角度偏差超标. 2. 环网接地沟因下雨部分地段塌陷. 泥土多. 3. 个别接地焊接点不达标.		
整改要求	要求立即进行整改. 倾角度要符合设计要求. 沟内泥土必须清理. 扁钢焊接必须满焊. 平整. 牢固.		
检查人	葛文琦	施工项目部签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

