

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-002

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.10.21	检查地点	钢筋加工施工点
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场二人施工,进行钢筋加工.		
存在问题	1. 施工人员未戴安全帽. 2. 周围无警示标示牌, 无消防设备 3. 钢筋切割长度不足		
整改要求	施工现场挂设警示标识, 施工人员全部佩戴安全帽 钢筋加工按图纸设计施工, 长度不合格使用焊接连接.		
检查人	李包立 葛庆琦	施工项目部签收人/日期	印富云. 2018.10.21
整改情况	整改负责人: 日期:		
复查意见	复查人: 日期:		