

### 监理检查记录表

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号: ZHJL-ZJTS-

| 施工单位          |                                                                                                | 监理单位           |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 珠海兴业新能源科技有限公司 |                                                                                                | 常州正衡电力工程监理有限公司 |              |
| 检查时间          | 2019.1.3                                                                                       | 检查地点           | 光伏区5号地施工现场   |
| 检查类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                |              |
| 施工及检查情况简述     | 光伏区5号地组件安装，逆变器安装接线。                                                                            |                |              |
| 存在问题          | 1. 部分孔洞未清理内部浮土。<br>2. 逆变器出线电缆沟深度不够。                                                            |                |              |
| 整改要求          | 浇筑桩基础前要清理浮土，加深电缆沟并挖深底。                                                                         |                |              |
| 检查人           | 葛庆琦                                                                                            | 施工项目部签收人/日期    | 胡昌云 2019.1.3 |
| 整改情况          | 已按要求整改。<br><br>整改负责人：胡昌云 日期：2019.1.4                                                           |                |              |
| 复查意见          | 符合要求<br>复查人：葛庆琦 日期：2019.1.4                                                                    |                |              |