


工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：HNXY-ICII--17

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 18 日	检查地点	升压站水泵房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2018 年 11 月 18 日我方监理人员在巡检水泵房现场过程中、对水泵房雨棚板施工进行了检查。		
存在问题	水泵房基础浇筑的水泵房雨棚板出现断裂；水泵房基础存在着严重的质量问题。		
整改要求	现要求你单位在接到该通知单后，针对以上问题查明原因、必须严格按照设计图制定整改方案，并按图进行整改施工。 见监理通知单编号：XYCTH-JLT-034		
检查人	黄长春	施工项目部 签收人/日期	 2018.11.18
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。



由 扫描全能王 扫描创建

