

监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ML-TJ--

施工单位	浮尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.17	检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	配电综合楼顶板模板加固, 钢筋绑扎, 电路线路预埋, 综合楼外墙墙体砌块。		
存在问题	1. 模板支设柱子未留清扫口。 2. 砌块砌体砌块未即时洒水湿润。 3. 梁墙接槎清理不干净。		
整改要求	1. 留清扫口, 或先清理干净再封模。 2. 即时洒水湿润砌块, 减小铺砌灰度。 3. 砌块前对梁冲洗湿润。		
检查人	傅书山 2018 17/5	施工项目部签收人/日期	陈伟伟 2018 17/5
整改情况	已落实整改。 整改负责人: 陈伟伟 日期: 2018 17/5		
复查意见	已改正要求保持 复查人: 傅书山 日期: 2018 17/5		

