

监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ML-XL-034

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年10月8日	检查地点	开关站综合配电箱及办公楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	开关站综合配电箱及办公楼屋顶避雷环网焊接完成前检查。		
存在问题	1. 避雷环网立柱材料不符合图纸设计规范要求 2. 避雷环网一圈水平不平直。 3. 焊接缝隙不饱满。		
整改要求	1. 避雷环网立柱要求更换扁铁40×4, 按图纸要求制作。 2. 避雷环网一圈 18 Φ18钢筋存在水平不平直需要立即整改。		
检查人	王孝全 2018.10.8	施工项目部签收人/日期	汪卫军 2018.10.08
整改情况	已整改 整改负责人: 汪卫军 日期: 2018.10.08		
复查意见	已整改到位 复查人: 王孝全 日期: 2018.10.8		