

# 监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ML-附-036

|           |                                                                                                |             |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 施工单位      | 孚尧电力工程设计(上海)有限公司                                                                               | 监理单位        | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018年10月15日                                                                                    | 检查地点        | 开罗综合配电柜及办公楼    |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |             |                |
| 施工及检查情况简述 | 开罗综合配电柜及办公楼室内物面检查。                                                                             |             |                |
| 存在问题      | 开罗综合配电柜及办公楼检查中发现，墙面多处裂缝，办公楼层卫生间地砖铺底，走道的地脚线不符合图纸规范要求施工。                                         |             |                |
| 整改要求      | 以上存在问题要求立即整改。                                                                                  |             |                |
| 检查人       | 王孝全 2018.10.15                                                                                 | 施工项目部签收人/日期 | 刘超 2018.10.15  |
| 整改情况      | <p>已整改</p> <p>整改负责人：刘超      日期：2018.10.15</p>                                                  |             |                |
| 复查意见      | <p>整改不到位</p> <p>复查人：王孝全      日期：2018.10.15</p>                                                 |             |                |