

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：047

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 3 月 16 日	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏 5 区预制桩打桩已基本完成，现场桩头正在焊接支架立柱，监理人员对现场焊接立柱进行巡视检查。		
存在问题	发现个别立柱焊接处焊缝不饱满有孔洞，现场已口头提出要求施工单位进行整改。		
整改要求	要求施工单位按照设计及规范要求整改到位。		
检查人	孔令才、王静全	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改到位。 整改负责人：王静全 日期：2019.3.17		
复查意见	经复查已整改到位。 复查人：孔令才 日期：2019.3.17		