

## 监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：048

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年3月23日	检查地点	南琴线 36#塔基施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	南琴线 36#塔基基础绑扎钢筋，监理人员对 36#塔基绑扎钢筋进行巡视检查。		
存在问题	发现柱钢筋绑扎不到位，没有钢筋保护层厚度，现场已口头提出要求施工单位进行整改。		
整改要求	要求施工单位按照设计及规范要求整改到位。		
检查人	黄春	施工项目部 签收人/日期	汪彬
整改情况	已整改。  整改负责人：汪彬      日期：2019.3.23		
复查意见	已整改到位。  复查人：黄春      日期：2019.03.23		