

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：049

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 3 月 29 日	检查地点	光伏 11 区桩基施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏 11 区正在进行预制桩打桩，监理人员对 11 区桩基施工进行巡视检查。		
存在问题	发现个别桩基打桩后轴线偏差较大，桩头标高不平整。		
整改要求	要求施工单位按照设计及规范要求整改到位。		
检查人	孔金才	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改结束。 整改负责人：汪明华 日期：2019.3.30		
复查意见	经复查，已整改到位。 复查人：孔金才 日期：2019.3.30		