

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号： 053

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 4 月 21 日	检查地点	光伏 5 区箱逆变钢平台安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏 5 区正在安装箱逆变钢平台，监理人员对箱逆变钢平台安装进行巡视检查。		
存在问题	发现少数地方焊缝不饱满，且未做好防腐处理，不符合规范要求。		
整改要求	要求施工单位按照设计及规范要求进行整改到位。		
检查人	孔金才	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改到位。 整改负责人：王体军 日期：2019.04.21		
复查意见	经复查，施工单位已进行整改到位。 复查人：孔金才 日期：2019.04.21		