

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: 054

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年4月28日		检查地点	光伏11区、14区立柱焊接
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏11区、14区立柱正在焊接，监理人员对立柱焊接进行巡视检查。			
存在问题	发现少数立柱焊缝不饱满，且轴线偏差较大，不符合规范要求。			
整改要求	要求施工单位按照设计及规范标准进行整改到位。			
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	汪卫华 2019.04.28	
整改情况	已整改完成。 整改负责人：陈伟伟 日期：2019.04.28			
复查意见	经复查，现场已整改到位。 复查人：孔令才 日期：2019.04.28			