

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：077

|               |                                                                                                              |                 |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位          | 孚尧电力工程设计（上海）有限公司                                                                                             | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 2019 年 10 月 05 日                                                                                             | 检查地点            | 光伏区施工现场        |
| 检查类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项               |                 |                |
| 施工及检查情况<br>简述 | 光伏区进行消缺整改，对现场安全进行巡视检查。                                                                                       |                 |                |
| 存在问题          | 发现现场吊车吊运材料时未设置安全警戒线，存在安全隐患。                                                                                  |                 |                |
| 整改要求          | 要求施工单位做好现场安全文明施工，吊车吊运材料时要拉好警戒线。                                                                              |                 |                |
| 检查人           | 孔令才                                                                                                          | 施工项目部<br>签收人/日期 | √ 2019.10.05   |
| 整改情况          | 整改完成。<br><div style="text-align: right;">                     整改负责人：√ 日期：2019.10.05                 </div>   |                 |                |
| 复查意见          | 已按要求整改。<br><div style="text-align: right;">                     复查人：孔令才 日期：2019.10.05                 </div> |                 |                |