

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：080

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 26 日		检查地点	光伏区施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区进行消缺整改，对现场安全进行巡视检查。			
存在问题	发现少数工人未佩戴安全帽、下河施工未穿救生衣。			
整改要求	要求施工单位管理人员对现场工人进行安全交底，正确佩戴好安全帽和穿好救生衣。			
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	288 2019.10.26	
整改情况	整改负责人：288 日期：2019.10.26 整改内容：			
复查意见	经复查，已按要求整改到位。 复查人：孔令才 日期：2019.10.26			